



EDIFICIO GH_001



POSIZIONE	Ghirla, Via A.Figini
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	P. interrato, 3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte principale su strada in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_004
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Complesso residenziale di grandi dimensioni
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Spazi accessori
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	

COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole in laterizio
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura in cemento
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Numerose aperture di forma, dimensioni e disposizione regolare a tutti i piani (finestre e portefinestre con gelosie). Al p.t., ingresso pedonale e auto.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_002



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti 7
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	Seminterrato, 1 piano fuori terra, sottotetto
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Villetta moderna
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	

COPERTURA A VISTA	Travetti e assito o sottogronda in legno, manto di copertura in tegole in laterizio
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	intonaco a civile, parte inferiore rivestimento in pietra, una porzione del sottotetto presenta rivestim. in legno
BALCONI/BALLATOI	Fronte principale, balcone a sbalzo con parapetto in muratura
PORTICI/LOGGE	Portico su pilastri rivestiti in pietra
SCALE	Scala esterna sul lato
APERTURE	Portoncini di ingresso in legno e vetro, finestre di varie tipologie e portefin. con gelosie o prive di scuri, sul retro inoltre finestre con inferriate. Serranda box.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_003



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti 8, Via De Grandi 10
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra, sottotetto
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_009
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio ad uso residenziale e commerciale con rifiniture moderne
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nel XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda in laterizio, manto in tegole marsigliesi
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura, cornice marcapiano
BALCONI/BALLATOI	Al p.t. terrazzo (utilizzato dall'esercizio commerciale). Al p.I, 2 balconi a sbalzo con parapetto parte in muratura.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Accessi agli esercizi commerciali tramite scalini esterni
APERTURE	Al p. t., vetrine ed ingressi agli esercizi commerciali. Al p.I, finestre e portefinestre con tapparelle
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_004



POSIZIONE	Ghirla, Via A.Figini 2
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra (una porzione 1 piano f.t.)
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte principale su strada in lieve pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_001, GH_005
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nel XX sec.
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione parziale
PERTINENZE	Spazi accessori
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco

BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Fronte principale, al p.t. ingresso con cornice in rilievo. Ai p.sup, finestre di forma e disposizione regolare, con inferriate al p.t, gelosie al p.I, prive di scuri esterni al p. II
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_005



POSIZIONE	Ghirla, Via A.Figini 4
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_004
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale con rifiniture moderne
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nel XX sec.
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole in laterizio
SOLAI A VISTA	

SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolatura
BALCONI/BALLATOI	Balconi a sbalzo con ringhiere in ferro
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Scala di accesso esterna ad una porzione dell'edificio
APERTURE	Numerose aperture di tipologia e dimensioni differenti, alcune riquadrate; finestre e portefinestre con gelosie o tapparelle
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_006



POSIZIONE	Ghirla, Via De Grandi (accesso anche da Via Dietro le case)
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_007
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale e commerciale
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione recente
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole in laterizio

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolatura
BALCONI/BALLATOI	Al p. II, balconi su putrelle
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Scalini di accesso ad un ingresso sul retro
APERTURE	Le aperture sono riquadrate. Al p.t, ingressi agli esercizi commerciali ed alle unità immobiliari con porte in legno e vetro. Ai p.sup., finestre e portefin. con gelosie in legno.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Decorazione

EDIFICIO GH_007



POSIZIONE	Ghirla, Via De Grandi (accesso da Via Dietro le case)
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_006
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale con elementi di interesse storico-tipologico
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione recente
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole in laterizio

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolo in cemento; sul retro pietra e laterizio a vista
BALCONI/BALLATOI	Balcone su mensole e piccolo terrazzo coperto sul retro, ringhiera in ferro battuto
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Al p.t, portoncino d'ingresso, portafinestra con gelosie, finestre con inferriate, al p. I finestre e portefin. con gelosie in legno.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_008



POSIZIONE	Ghirla, Via C.L De Grandi
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale e commerciale con rifiniture moderne
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito dopo il 1861.
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Spazio e costruzioni accessorie sul retro
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole in laterizio
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile, parte inferiore parzialmente

	in pietra a vista, con zoccolatura
BALCONI/BALLATOI	Fronte su strada, balcone a sbalzo con ringhiera in ferro.
PORTICI/LOGGE	Sul retro, portico e loggia (chiusa da serramenti)
SCALE	
APERTURE	Al p. t., fronte strada, vetrine ed ingresso all'esercizio commerciale. Al p. I finestre e portefinestre con tapparelle, riquadrate
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Dipinto murale devozionale con cornice circolare in rilievo. Lampada in ferro battuto in stile liberty

EDIFICIO GH_009



POSIZIONE	Ghirla, Via De Grandi
PIANTA EDIFICO	Semplice, rettangolare
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_003
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale e commerciale moderno
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Spazio e costruzioni accessorie sul retro
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda in laterizio, manto in tegole marsigliesi
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco, cornici marcapiano più chiare

BALCONI/BALLATOI	Fronte principale, balconi a sbalzo con ringhiere in ferro. Sul retro, al .p. II balcone poggiante su colonna
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Al p. t., fronte strada, vetrine ed ingressi agli esercizi commerciali. Ai p. sup. finestre e portefinestre con tapparelle
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_010



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti
PIANTA EDIFICO	Semplice, rettangolare
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_015
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale e commerciale che presenta alcuni elementi riconducibili al periodo liberty
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Rimaneggiamenti all'inizio del XX sec.
PERTINENZE	Giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole marsigliesi

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolatura, cornice marcapiano
BALCONI/BALLATOI	Balconi su mensole in cemento con parapetto in colonnine di cemento
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Al p.t. ingressi con archi a tutto sesto, vetrine esercizi commerciali, al p.I finestre e portefin. di forma, dimensioni e disposizione regolari, con gelosie
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_011



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti 4
PIANTA EDIFICO	Semplice, rettangolare
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale e commerciale che appare moderno
EPOCA DI COSTRUZIONE	Il lotto risultava edificato al 1861, ma l'edificio attuale appare costruito nel XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Spazio antitstante (utilizzo esercizio commerciale)
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda intonacato, manto in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolatura e cornici marcapiano a

	rilievo
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Al p. t., vetrine ed ingresso all'esercizio commerciale, ai p. sup. finestre di forme differenti, con gelosie o prive di scuri esterni
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_012



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti
PIANTA EDIFICIO	Articolata, ad elle
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_014
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Complesso residenziale e commerciale di grandi dimensioni in stile moderno
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Cortile con pavimentazione in autobloccanti e marciapiedi interni, spazi accessori sul retro, giardino (?)
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto di copertura

	in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura, e sottili marcapiano
BALCONI/BALLATOI	Lunghi balconi su mensole e, sul retro, a sbalzo, terrazzi al p. I
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Visibile una scala esterna sul retro
APERTURE	Numerose aperture di forma, dimensioni e disposizione regolare a tutti i piani (finestre e portefinestre con gelosie). Alcune ad arco ribassato. Al p.t., vetrine ed accessi agli esercizi commerciali. Arcone di ingresso alla corte commerciale
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_013



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	1 piano f.t.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Piccolo edificio commerciale all'interno del complesso descritto al n. 012
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Copertura piana
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolino
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	

APERTURE	Vetrine ed accessi all'esercizio commerciale.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_014



POSIZIONE	Ghirla, Via G. Andreani
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	Seminterrato, 1 piano f.t.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_012
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale unifamiliare
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nel XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto in tegole marsigliesi
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco, alta zoccolatura in cemento
BALCONI/BALLatoi	Balcone

PORTE/LOGGE	Loggia con parapetto in ferro e muratura
SCALE	Scala esterna di accesso
APERTURE	Porte di ingresso al seminterrato, finestre portafinestre con tapparelle
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_015



POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti 2
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2/3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_010
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale moderno con volumi articolati
EPOCA DI COSTRUZIONE	Il lotto risultava edificato al 1861, ma l'edificio attuale appare costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Cortile
RUSTICI RISTRUTTURATI E	


TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda intonacato, manto in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura
BALCONI/BALLATOI	Visibili alcuni balconi coperti, terrazzi
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Aperture di varia tipologia, alcune sormontate da arco ribassato, in gran parte con gelosie
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Probabile presenza di cantina
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_016

	
POSIZIONE	Ghirla, P.zza Perucchetti 3 (altri accessi da via C.L De Grandi e dalla statale)
PIANTA EDIFICO	Molto articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Complesso residenziale moderno con volumi articolati
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Cortile, spazi accessori
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda intonacato, manto in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Vari materiali: si alternano parti in intonaco, in mattoni a vista, in legno, in pietra
BALCONI/BALLatoi	Balconi e terrazzi sul fronte verso il cortile

PORTE/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Numerose Aperture di varia forma e tipologia. Le finestre, rettangolari sviluppate per lo più in senso orizzontale, hanno tapparelle.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Probabile presenza di cantine
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_017



POSIZIONE	Ghirla, Via C.L. De Grandi 15
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_018, GH_024
CARATTERI DELL'EDIFICO	Edificio residenziale, presenta caratteristiche di interesse storico-tipologico
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Cortile
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto in tegole
SOLAI A VISTA	

SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile, con zoccolatura e spigoli rivestiti in pietra
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	Portico e logge (appaiono oggi tamponate) sul fronte interno con archi in muratura
SCALE	
APERTURE	Numerose aperture di forma, dimensioni e disposizione regolare, con contorni più chiari. Fronti verso strada, al p.t. portoncini di accesso in legno, finestre con inferriate, ai p. sup. finestre con gelosie.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_018



POSIZIONE	Ghirla, Via C.L. De Grandi (accesso anche dalla statale)
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_017
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Cortile
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile, con zoccolatura e spigoli

	rivestiti in pietra
BALCONI/BALLATOI	2 balconi a sbalzo, verso cortile
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Numerose aperture di forma, dimensioni e disposizione regolare, in particolare sul fronte verso la statale, finestre e portefin. con gelosie.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_019



POSIZIONE	Ghirla, Scaletta Rigamonti 1
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	Seminterrato, 2/3 piani f.t.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio n. GH_020
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio residenziale
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione recente
PERTINENZE	Terrazzo
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	

SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con zoccolatura in cemento
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	Loggia
SCALE	
APERTURE	Aperture di forma, dimensioni e disposizione piuttosto regolare, numerose finestre con gelosie.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_020



POSIZIONE	Ghirla, Scaletta Rigamonti 3 (accesso anche da via C.L. De Grandi)
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	Seminterrato, 3 piani f.t., torretta
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio n. GH_019
CARATTERI DELL'EDIFICO	Edificio liberty di interesse storico-tipologico
EPOCA DI COSTRUZIONE	Il lotto risultava edificato al 1861, ma l'edificio attuale appare costruito all'inizio del XX sec.
TRASFORMAZIONI	

PERTINENZE	Box auto con terrazzo sovrastante
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole marsigliesi
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco, in parte con stilature, cornici marcapiano, alta zoccolatura in cemento, torretta intonacata sugli spigoli ad imitazione di mattoni a vista, cornice superiore decorata e tracce di decorazioni dipinte
BALCONI/BALLATOI	Terrazzi al p.I e p.II verso la scaletta, con ringhiera in ferro e cemento, balconi su mensole in cemento decorate a rilievo, con ringhiera in ferro battuto a motivi liberty
PORTICI/LOGGE	Portico angolare su colonne
SCALE	Scala di accesso esterna in pietra locale
APERTURE	Numerose aperture con cornici a rilievo in cemento, prevalenza di alte finestre e portefinestre con gelosie, nella torretta aperture con archi a tutto sesto poggianti su colonnine
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Torretta, decorazioni

EDIFICIO GH_021



POSIZIONE	Ghirla, Via C.L. De Grandi 21-23
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra (parte con sottotetto)
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici n. GH_017, GH_022
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di interesse storico-tipologico
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione parziale
PERTINENZE	Cortile (in comune con edificio adiacente)
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Fronte su strada, intonaco (si notano tracce di insegne dipinte), con zoccolatura in cemento, parte in pietra a vista con malta;

	fronte interno intonaco e parte pietra a vista
BALCONI/BALLATOI	Fronte verso il cortile, 2 balconi in legno, e 2 ballatoi (che proseguono sull'edificio adiacente n. GH_022)
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Dall'androne parte una scala
APERTURE	Arco in mattoni a vista di ingresso dalla strada; Fronte su strada, al p.t. portoncino in legno, finestra con inferriata, ai p.sup. finestre con gelosie, probabili tracce di ulteriori aperture; fronte interno, aperture di varie forme e tipologie
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Arco in mattoni a vista di ingresso dalla strada

EDIFICIO GH_022



POSIZIONE	Ghirla, Via C.L. De Grandi 21-24
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio n. GH_021
CARATTERI DELL'EDIFICO	Edificio di interesse storico, di ambito liberty
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione parziale
PERTINENZE	Cortile (in comune con edificio adiacente), piccolo giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e assito in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco con motivo a finto rivestimento sugli spigoli, cornice marcapiano dipinta, tracce di insegne dipinte. Fronte interno, intonaco con zoccolatura in cemento.
BALCONI/BALLATOI	Fronte principale, balcone su sostegni in ferro battuto, con ringhiera in ferro battuto; fronte verso il cortile, 2 ballatoi a sbalzo o su mensole
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Numerose aperture di forma, dimensioni e disposizione regolare, in particolare sul fronte verso la statale, finestre e portefin. con gelosie, e contorni decorati a finto rilievo. Al p.t., porte con sopraluce
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Vi è dipinta una targa con il nome dell'antica Via Laghetto, testimonianza della presenza di un piccolo specchio d'acqua in passato, prima della costruzione della strada statale adiacente.

EDIFICIO GH_023



POSIZIONE	Ghirla, Via C.L. De Grandi, intreno alla corte al n. 23
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Si tratta di un rustico tradizionale, che appare sostanzialmente non trasformato
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito dopo il 1861
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	E' pertinenza dell'edificio adiacente
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Orditura lignea, manto in tegole

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Pietra e ciottoli a vista con malta
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Aperture funzionali alle originarie esigenze rurali. Ad alcune aperture sono stati apposti serramenti moderni
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_024



POSIZIONE	Ghirla, Via dei Portici, 10/12
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	4 piani fuori terra sul fronte verso via dei Portici, 3 sul fronte opposto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su cortile pavimentato.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_032, GH_026b, GH_026a, GH_025
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, di rilevanza storica.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Seconda metà del XIX secolo/inizio del XX secolo.
TRASFORMAZIONI	E' attualmente in fase di restauro.
PERTINENZE	Piccolo cortile.

RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata in tegole olandesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Il prospetto verso l'edificio GH_032 presenta un intonaco in calce tinteggiato in parte con una zoccolatura strollata, il prospetto verso la strada statale presenta una fascia nella parte bassa ormai molto sbiadita ma che sembra riproducesse delle modanature, la parte verso il cortiletto è ancora diversa, pur essendo sempre finita a civile.
BALCONI/BALLATOI	1 lungo balcone sul prospetto verso la strada statale che si collega, poi, alla terrazza posta sulla copertura dell'edificio GH_025; piano in cemento su mensole con parapetto in ferro; 1 balcone in cemento con parapetto in ferro, 1 ballatoio in cemento su mensole con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	La maggior parte delle aperture presentano serramenti in legno e gelosie, alcune delle aperture al piano terra invece delle gelosie hanno delle inferriate, in alcuni casi le gelosie vengono sostituite con antoni. Alcune delle porte sono riquadrature in pietra. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Le aperture che, al piano terra, prospettano su via dei Portici, presentano una finitura che riproduce delle modanature.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Ponte aereo tra questo edificio ed il n GH_025; passaggio coperto tra questo edificio e il n GH_032.

EDIFICIO GH_025



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_024 e GH_026.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	La copertura è costituita da una terrazza.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura intonacata a civile con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Un'ampia terrazza con parapetto in ferro funge da copertura all'immobile.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie eccetto un'apertura con serramento in legno ed inferriata. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte principale le aperture sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	E' presente un passaggio aereo che collega questo immobile con il n GH_024.

EDIFICIO GH_025



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_024 e GH_026.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	La copertura è costituita da una terrazza.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura intonacata a civile con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Un'ampia terrazza con parapetto in ferro funge da copertura all'immobile.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie eccetto un'apertura con serramento in legno ed inferriata. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte principale le aperture sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	E' presente un passaggio aereo che collega questo immobile con il n GH_024.

EDIFICIO GHI_026



POSIZIONE	Ghirla, via Portici ,
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra sulla roggia, 3 piani fuori terra e sottotetto su via Jardini.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GHI_027, GHI_027a, GHI_025, GHI_026a
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici, attualmente degradato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata in tegole olandesi.
SOLAI A VISTA	L'intradosso del solaio del passaggio coperto è realizzato con travi ed assito in legno.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra intonacata a civile.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Molte delle aperture mostrano gelosie in legno, la maggiorparte hanno serramenti in legno, una, sul fronte prospettante la roggia, è priva di serramento, 2 finestre al piano terra, fronte roggia, sono dotate di inferriata, 1 porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è a due battenti in legno; il sottotetto è aperto. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Una porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è riquadrata in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto, piccola immagine votiva inserita in una nicchia della muratura.

EDIFICIO GHI_026a



POSIZIONE	Ghirla, via Jardini
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su piazza acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GHI_026, GHI_026b e GHI_024.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Al momento si presenta in stato di abbandono, non è possibile definire se vi siano state delle modifiche all'impianto originario.
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno.

SOLAI A VISTA	Da una finestra si vede un solaio il cui intradosso mostra travi in legno con soprastante assito ligneo.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra finita con un intonaco a calce degradato in vari punti.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Le aperture presenti hanno serramenti in legno; molte si presentano degradate e, quindi, prive di vetri; le finestre al piano terra presentano delle inferriate, quella di dimensioni maggiori ha un voltino ad arco ribassato; la porta di accesso presente nel passaggio coperto è riquadrata in pietra. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Sulla facciata è apposta una targa in metallo riportante la dicitura "L'Union A.D. 1828"

EDIFICIO GHI_026b



POSIZIONE	Ghirla, via Jardini
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra sul fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su piazza acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GHI_026, GHI_026b e GHI_024.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Al momento si presenta in stato di abbandono, non è possibile definire se vi siano state delle modifiche all'impianto originario.
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra finita con un intonaco a calce degradato in vari punti.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Le aperture presenti hanno serramenti in legno spesso degradati e, quindi, privi di vetri; al piano terra una porta piena con sopraluce, una finestra con antone in legno ed un'apertura a filo strada contornata in pietra; al P.I. 2 finestre di dimensioni disomogenee. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	La presenza di una finestra a filo terreno lascia ipotizzare la presenza di locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_027



POSIZIONE	Ghirla, via Portici, 9
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su piazza acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_026a e GH_024.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato, probabilmente l'edificio deriva dalla parcellizzazione di un unico immobile.
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata

	in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	P.T. Intonaco tinteggiato, P.I. facciata decorata con pitture murali.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	P.T. Porta in legno piena incorniciata, 1 finestra con serramento in legno ed inferriata contornata da decoro; P.I. 1 finestra con antoni in legno contornata da decoro dipinto.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	La facciata è decorata e molto caratterizzata, una panca in pietra è anteposta all'edificio.

EDIFICIO GHI_027a



POSIZIONE	Ghirla,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su roggia
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GHI_026 e GHI_028a.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.
PERTINENZE	1 passerella per attraversare la roggia, probabilmente giardino.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata

	in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra a vista stilata in cemento.
BALCONI/BALLATOI	1 taglio nella copertura lascerebbe ipotizzare 1 terrazzo.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie scorrevoli.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	La finestra al P.I. mostra le tracce di un arco realizzato in mattoni e poi parzialmente tamponato.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_028



POSIZIONE	Ghirla, via Portici, 7
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su piazza acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_027, GH_028a e GH_029.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici riconducibili alla tipologia della laubia lombarda.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato, probabilmente l'edificio deriva dalla fusione di due immobili distinti.

PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; circa il 50% della copertura è realizzata in tegole marsigliesi la restante in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	Intradossi dei solai realizzati con tavoltravi in legno ed assito.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco tinteggiato con zoccolatura in pietra, numerose decorazioni dipinte.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	1 loggia con parapetto in ferro realizzata in corrispondenza del portico.
SCALE	1 scala con sei alzate porta dal piano strada al piano di ingresso di alcuni appartamenti.
APERTURE	Le aperture del piano terra presentano una cornice in pietra, si riscontrano 1 portale con sopraluce ed inferriata, 2 porte in legno pieno, 2 porte in legno pieno con una parte fissa in vetro, 1 sportello in metallo, 1 vano sulla facciata principale, 1 porta in ferro con sopraluce ed inferriata; al P.I. 1 finestra con serramento in legno e cornice dipinta all'intorno, 2 porte.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Tutte le aperture del piano terra contornate da una cornice in pietra, gli archi a sesto ribassato mostrano dei decori sia all'intradosso che sulla facciata.
CANTINE IPOGEE	La conformazione di parte del piano terra fa pensare alla presenza di locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	La facciata è decorata e molto caratterizzata.

EDIFICIO GH_025



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_024 e GH_026.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	La copertura è costituita da una terrazza.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura intonacata a civile con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Un'ampia terrazza con parapetto in ferro funge da copertura all'immobile.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie eccetto un'apertura con serramento in legno ed inferriata. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte principale le aperture sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	E' presente un passaggio aereo che collega questo immobile con il n GH_024.

EDIFICIO GH_025



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_024 e GH_026.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	La copertura è costituita da una terrazza.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura intonacata a civile con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Un'ampia terrazza con parapetto in ferro funge da copertura all'immobile.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie eccetto un'apertura con serramento in legno ed inferriata. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte principale le aperture sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	E' presente un passaggio aereo che collega questo immobile con il n GH_024.

EDIFICIO GH_025



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_024 e GH_026.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	La copertura è costituita da una terrazza.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura intonacata a civile con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Un'ampia terrazza con parapetto in ferro funge da copertura all'immobile.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie eccetto un'apertura con serramento in legno ed inferriata. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte principale le aperture sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	E' presente un passaggio aereo che collega questo immobile con il n GH_024.

EDIFICIO GH_026



POSIZIONE	Ghirla, via Portici ,
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra sulla roggia, 3 piani fuori terra e sottotetto su via Jardini.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_027, GH_027a, GH_025, GH_026a
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici, attualmente degradato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	

RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata in tegole olandesi.
SOLAI A VISTA	L'intradosso del solaio del passaggio coperto è realizzato con travi ed assito in legno.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra intonacata a civile.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Molte delle aperture mostrano gelosie in legno, la maggiorparte hanno serramenti in legno, una, sul fronte prospettante la roggia, è priva di serramento, 2 finestre al piano terra, fronte roggia, sono dotate di inferriata, 1 porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è a due battenti in legno; il sottotetto è aperto. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Una porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è riquadrata in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto, piccola immagine votiva inserita in una nicchia della muratura.

EDIFICIO GH_026



POSIZIONE	Ghirla, via Portici ,
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra sulla roggia, 3 piani fuori terra e sottotetto su via Jardini.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_027, GH_027a, GH_025, GH_026a
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici, attualmente degradato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	

RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata in tegole olandesi.
SOLAI A VISTA	L'intradosso del solaio del passaggio coperto è realizzato con travi ed assito in legno.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra intonacata a civile.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Molte delle aperture mostrano gelosie in legno, la maggiorparte hanno serramenti in legno, una, sul fronte prospettante la roggia, è priva di serramento, 2 finestre al piano terra, fronte roggia, sono dotate di inferriata, 1 porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è a due battenti in legno; il sottotetto è aperto. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Una porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è riquadrata in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto, piccola immagine votiva inserita in una nicchia della muratura.

EDIFICIO GH_026



POSIZIONE	Ghirla, via Portici ,
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra sulla roggia, 3 piani fuori terra e sottotetto su via Jardini.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_027, GH_027a, GH_025, GH_026a
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici, attualmente degradato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	

RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata in tegole olandesi.
SOLAI A VISTA	L'intradosso del solaio del passaggio coperto è realizzato con travi ed assito in legno.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra intonacata a civile.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Molte delle aperture mostrano gelosie in legno, la maggiorparte hanno serramenti in legno, una, sul fronte prospettante la roggia, è priva di serramento, 2 finestre al piano terra, fronte roggia, sono dotate di inferriata, 1 porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è a due battenti in legno; il sottotetto è aperto. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Una porta posta in corrispondenza del passaggio coperto è riquadrata in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto, piccola immagine votiva inserita in una nicchia della muratura.

EDIFICIO GH_025



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici,
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte su strada acciottolata, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_024 e GH_026.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	La copertura è costituita da una terrazza.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura intonacata a civile con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Un'ampia terrazza con parapetto in ferro funge da copertura all'immobile.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie eccetto un'apertura con serramento in legno ed inferriata. Le aperture, fronte roggia, mostrano le tracce di una riquadratura.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte principale le aperture sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	E' presente un passaggio aereo che collega questo immobile con il n GH_024.

EDIFICIO GH_028



POSIZIONE	Ghirla, via Portici, 7
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su piazza acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_027, GH_028a e GH_029.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici riconducibili alla tipologia della laubia lombarda.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato, probabilmente l'edificio deriva dalla fusione di due immobili distinti.

PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; circa il 50% della copertura è realizzata in tegole marsigliesi la restante in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	Intradossi dei solai realizzati con tavoltravi in legno ed assito.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco tinteggiato con zoccolatura in pietra, numerose decorazioni dipinte.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	1 loggia con parapetto in ferro realizzata in corrispondenza del portico.
SCALE	1 scala con sei alzate porta dal piano strada al piano di ingresso di alcuni appartamenti.
APERTURE	Le aperture del piano terra presentano una cornice in pietra, si riscontrano 1 portale con sopraluce ed inferriata, 2 porte in legno pieno, 2 porte in legno pieno con una parte fissa in vetro, 1 sportello in metallo, 1 vano sulla facciata principale, 1 porta in ferro con sopraluce ed inferriata; al P.I. 1 finestra con serramento in legno e cornice dipinta all'intorno, 2 porte.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Tutte le aperture del piano terra contornate da una cornice in pietra, gli archi a sesto ribassato mostrano dei decori sia all'intradosso che sulla facciata.
CANTINE IPOGEE	La conformazione di parte del piano terra fa pensare alla presenza di locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	La facciata è decorata e molto caratterizzata.

EDIFICIO GH_028



POSIZIONE	Ghirla, via Portici, 7
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su piazza acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_027, GH_028a e GH_029.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici riconducibili alla tipologia della laubia lombarda.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato, probabilmente l'edificio deriva dalla fusione di due immobili distinti.

PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; circa il 50% della copertura è realizzata in tegole marsigliesi la restante in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	Intradossi dei solai realizzati con tavoltravi in legno ed assito.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco tinteggiato con zoccolatura in pietra, numerose decorazioni dipinte.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	1 loggia con parapetto in ferro realizzata in corrispondenza del portico.
SCALE	1 scala con sei alzate porta dal piano strada al piano di ingresso di alcuni appartamenti.
APERTURE	Le aperture del piano terra presentano una cornice in pietra, si riscontrano 1 portale con sopraluce ed inferriata, 2 porte in legno pieno, 2 porte in legno pieno con una parte fissa in vetro, 1 sportello in metallo, 1 vano sulla facciata principale, 1 porta in ferro con sopraluce ed inferriata; al P.I. 1 finestra con serramento in legno e cornice dipinta all'intorno, 2 porte.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Tutte le aperture del piano terra contornate da una cornice in pietra, gli archi a sesto ribassato mostrano dei decori sia all'intradosso che sulla facciata.
CANTINE IPOGEE	La conformazione di parte del piano terra fa pensare alla presenza di locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	La facciata è decorata e molto caratterizzata.

EDIFICIO GH_028a



POSIZIONE	Ghirla,
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su roggia
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_028, GH_029, GH_027a.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	

COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura realizzata in tegole marsigliesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile tinteggiato.
BALCONI/BALLATOI	1 ballatoio con parapetto in ferro e accesso dalla scala di pertinenza dell'edificio GH_027a.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Sulla facciata principale vi sono quattro aperture tre delle quali con antoni, la restante presenta serramento in legno. Tutte sono riquadrate da una fascia dipinta.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_029



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 5
PIANTA EDIFICO	Articolata
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra sulla piazza, 2 piani fuori terra e sottotetto sul giardino, con una parte ad un piano solo.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte principale su giardino, fronte opposto su marciapiede in pietra, fronti laterali, uno su strada asfaltata, l'altro su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_028.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio storico.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato; probabilmente delle logge esistenti sono state tamponate con delle finestre.
PERTINENZE	Giardino.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI	

AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura parte realizzata in coppi (parte alta dell'edificio) e parte in tegole marsigliesi (il corpo ad un piano, la tettoia).
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco tinteggiato con zoccolatura in pietra (salvo che sul fronte roggia) e, forse, sul fronte giardino.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone in pietra con mensole in pietra e parapetto in ferro; 1 balcone in cemento a sbalzo con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	1 portico con pialstri in mattoni e copertura in tegole marsigliesi.
SCALE	1 scala con 4 alzate conduce dal piano giardino all'entrata.
APERTURE	Tutte le aperture presentano gelosie in legno; le aperture al piano seminterrato presentano solo il serramento ed un'inferriata, al piano terra vi è 1 portone in metallo ed un portone in legno a doppio battente, al piano II vi sono 2 finestre ad arco con serramento "arretrato" in legno in cui la parte corrispondente al semicerchio è fissa, il vetro è ripartito mediante listelli in legno; altre 2 finestre ad arco ribassato presentano le medesime caratteristiche, nel sottotetto vi è una finestra con il serramento che segue la pendenza del tetto.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Al piano II le aperture presenti rimandano alla presenza di una precedente loggia aperta.
CANTINE IPOGEE	Sul fronte roggia vi sono delle aperture che lasciano immaginare la presenza di locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Su di una facciata è presente dipinto della Vergine con la dicitura, nell'ambito dell'aureola, "io sono l'immacolata concezione".

EDIFICIO GH_029a



POSIZIONE	Ghirla, via Portici, 5
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra sul fronte principale, 3 su quello opposto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte principale su piazza acciottolata in leggera pendenza, fronte opposto su roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_029, GH_028 e GH_028a
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione con caratteri storici.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.

PERTINENZE	Giardino.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno; copertura parte realizzara in tegole portoghesi (fronte via Portici) e parte in tegole marsigliesi (fronte roggia).
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Fronte piazza: intonaco tinteggiato con zoccolatura in pietra (salvo che sul fronte roggia); fronte roggia: intonaco tinteggiato con zoccolatura in cemento stropicciato.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone in cemento su mensole in cemento lavorate.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Fronte piazza: 2 finestre con serramento in legno, 1 delle quali con inferriata; fronte roggia: serramenti con gelosie in legno, 1 finestra con serramento in legno ed inferriata, porta con inferriata.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Le finestre su fronte piazza sono riquadrate in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_030



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 3
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	1 piano fuori terra sul fronte principale, a lato profondità maggiore per alloggiare la ruora del maglio.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte principale parte su percorso in pietra parte su terreno, due fronti su terreno, un fronte prospettante la roggia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Maglio, edificio di rilevanza storica.
EPOCA DI COSTRUZIONE	XV/XVI secolo
TRASFORMAZIONI	Opere di restauro conservativo: ristilatura dei giunti, sistemazione del terreno retrostante.

	Un'apertura all'interno risulta tamponata; probabilmente alcune finestre sulla facciata dell'edificio sono state modificate in corrispondenza del voltino.
PERTINENZE	Ampio giardino in uso anche all'edificio GH_034.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra stilata in cemento; fronte principale intonacato a calce.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Gradini a scendere dal piano strada all'ingresso del maglio; 3 alzate e pedate in pietra.
APERTURE	Alcune delle aperture presenti mostrano serramenti in legno ed inferriata altre, prive di serramento, sono dotate solo di inferriata. Alcune finestre presentano voltini in mattoni, altre architravi in legno, altre ancora sono riquadrate in pietra. La porta che si apre sul fronte sud-est, piena in legno, presenta un sopraluce con serramento in legno. Sul fronte strada vi sono due porte a due battenti in legno pieno, una è riquadrata in pietra mentre l'altra presenta un architrave in legno.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Sul fronte NE, al di sopra delle finestre attualmente profilate in pietra, compaiono le tracce di un voltino a sesto ribassato in mattoni.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Gli ingranaggi e le ruote immersi nella roggia che davano propulsione ai macchinari del maglio sono visibili su di uno dei fronti.

EDIFICIO GH_031



POSIZIONE	Ghirla, via Montello
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	1 piano fuori terra in corrispondenza dell'ingresso, 2 piani fuori terra sul lato opposto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su pavimentazione beolata per i fronti meridionale, occidentale ed orientale, su roggia per il prospetto nord.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio produttivo di interesse storico, oggi edificio residenziale.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Dati documentari rimandano al XV/XVI secolo ma il proprietario afferma che l'impianto risale alla fine del XIV secolo.

TRASFORMAZIONI	L'edificio ha subito gli ultimi lavori di restauro nel 1991; tracce di finestre tamponate.
PERTINENZE	L'edificio è pertinenza dell'immobile sito in via Portici, 5. Ha come pertinenza propria giardino, veranda e terrazza beolata.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra, giunti stilati in cemento. Alcuni inserti in mattoni.
BALCONI/BALLATOI	1 terrazza al piano -1.
PORTICI/LOGGE	1 portico con pilastri in pietra e copertura in legno e coppi.
SCALE	1 scala con 11 alzate e le pedate in pietra a forma di L collega la terrazza al livello -1 con il piano del giardino.
APERTURE	P.-1 1 porta in legno piena, 1 finestra di ridotte dimensioni ad sviluppo orizzontale, 1 finestra sopra la roggia con inferriata; P.T. 1 porta in legno, 1 porta finestra con serramento in legno, parte inferiore piena e parapetto.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Si trova nell'ambito del "Maglio di Ghirla", da testimonianza raccolte veniva utilizzato per la produzione di chiodi per la ferratura degli animali.

EDIFICIO GH_032



POSIZIONE	Ghirla, via Jardini, 6, 8, 10, 12
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra e parte seminterrata.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Parte su strada acciottolata, parte su cortile.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_044, GH_024 e GH_033.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di rilevanza storica parzialmente restaurato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Il fronte verso la corte risulta pesantemente modificato, con la costruzione di superfetazioni in cemento. Il fronte verso via Jardini è stato recentemente restaurato.
PERTINENZE	Cortile, forse edificio che comprende una cappella.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	

COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura forse in tegole marsigliesi.
SOLAI A VISTA	L'intradosso del solaio del passaggio coperto al piano terra è realizzato con travi in legno e assito superiore; l'intradosso del passaggio coperto aereo che collega l'edificio con GH_044 è realizzato in cemento armato.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le finiture delle facciate sono molto varie: un prospetto è finito con intonaco in cemento e zoccolatura strollata in cemento, sul fronte verso la corte l'intonaco è in calce salvo vari rappezzì e le superfetazioni intonacate con malta di cemento strollata; il passaggio coperto è in pietra a vista così come i prospetti su via Jardini (uno di essi presenta una fascia intonacata che copre tutta l'altezza).
BALCONI/BALLATOI	1 balcone in pietra con mensole in pietra e parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Una scala di 6 pedate in cemento porta dal piano coortile all'ingresso dell'unità immobiliare.
APERTURE	P.T. 2 finestre con serramento in legno ed inferriata, con cornice in pietra, 1 porta con antistante tenda, 1 porta in ferro nel sottoscala, 3 finestre con antoni; P.I. 3 finestre con serramento in legno, 1 porta finestra con serramento in legno, 2 finestre con serramento in legno tinteggiato di fattura più recente, 1 finestra con antoni, 1 finestra di grosse dimensioni con gelosie P.-1 1 porta in ferro con una feritoia nel passaggio coperto incorniciata con lastre in pietra, 1 piccola finestra con inferriata.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Alcune delle aperture che vi sono presentano elementi storici, anche se non è stato possibile individuare date specifiche.
CANTINE IPOGEE	La presenza di una finestra a filo terreno e la presenza della porta nel passaggio coperto lasciano ipotizzare la presenza di locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto.

EDIFICIO GH_033



POSIZIONE	Ghirla, via Jardini, 2, 10, 12
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	4 piani fuori terra su un fronte, 3 piani sul fronte opposto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata in lieve pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_038 e GH_032.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di rilevanza storica ristrutturato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno.

SOLAI A VISTA	L'intradosso del solaio del ballatoio è in legno; su via Jardini si apre un androne in cui l'intradosso del solaio è realizzato in tavole di legno, in secondo piano una volta a botte realizzata in mattoni; un altro androne mostra, in secondo piano, una copertura a botte realizzata in mattoni.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le superfici murarie esterne sono intonacate a civile e tinteggiate; presente una zoccolatura realizzata, per la quasi totalità dell'edificio, in cemento stropicciato; una piccola porzione è realizzata in pietra grigia.
BALCONI/BALLATOI	1 terrazza realizzata sopra ai locali di ingresso con parapetto in ferro; 1 ballatoio in legno costruito su travi sempre lignee con parapetto in ferro, 1 balcone in cemento con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Una lunga scalinata con pedate in pietra serve per accedere alle diverse unità immobiliari su via Jardini.
APERTURE	Numerose aperture di varia tipologia, forma e dimensione che variano da fronte a fronte e, sullo stesso prospetto, a seconda del piano. Alcune sono riquadrate in laterizio a vista.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Molte delle aperture presentano elementi sicuramente storici, anche se non è stato possibile individuare date specifiche.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_034



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 1
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	1 piano fuori terra su di un fronte, 2 sul fronte opposto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno per tre lati, su strada per il quarto.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di rilevanza storica
EPOCA DI COSTRUZIONE	XV/XVI secolo
TRASFORMAZIONI	Opere di conservazione: parte della muratura sommitale è stata ricostruita con materiale diverso (mattoni) ed in sottosquadra, fascia in cemento su di un fronte subito sotto la gronda, costruzione di

	un locale accessorio nella parte retrostante dell'edificio, tamponatura di due aperture con mattoni.
PERTINENZE	Ampio giardino in uso anche all'edificio GH_030.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra, intonaco in calce, rappezzi e risarciture in cemento; la parte aggiunta sul retro mostra un intonaco strollato e tinteggiato.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	1 scala con 5 alzate con pedata in pietra porta dal piano giardino all'ingresso: parapetto in ferro.
APERTURE	P.T. 1 porta in legno a doppio battente, 1 apertura di forma pressochè quadrata, 1 finestra con serramento in legno ed inferriata, 2 porte in legno, 1 finestra a sviluppo orizzontale con serramento in legno ed inferriata, 1 finestra con inferriata; P.I. 2 portoni a doppio battente in legno, 2 finestre di ampie dimensioni a sviluppo orizzontale composta da una parte fissa centrale e da due parti apribili ai lati.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Le aperture a filo terreno lasciano pensare a locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Fa parte del complesso "Maglio di Ghirla"

EDIFICIO GH_035



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 7
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su marciapiede a due gradoni sul fronte principale, su cortile in piano sul fronte opposto.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_033.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, recentemente restaurato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Da testimonianza della proprietà l'edificio rurale è stato trasformato nel corso della seconda metà del XX secolo.
PERTINENZE	Cortile.
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	intonaco finito a civile e tinteggiato, zoccolatura in pietra che si eleva in corrispondenza degli spigoli dell'edificio.
BALCONI/BALLATOI	2 balconi a sbalzo in calcestruzzo di cemento con parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	2 gradini portano dal piano strada all'ingresso.
APERTURE	P.T. 1 porta in legno e vetro, 1 finestra di forma pressochè quadrata con inferriata, 1 finestra con inferriata e rete applicata mostrante una riquadratura in pietra, 1 porta a due battenti in ferro e vetro (garage); P.I. 1 porta finestra con serramento in legno e luce vetrata per circa i 2/3 con tapparella, 2 finestre con serramento in legno ed inferriata; P.II. 1 porta finestra con serramento in legno, parapetto in ferro e gelogia scorrevole, 1 finestra con serramento in legno; 1 finestra di dimensioni più contenute con serramento in legno, 1 finestra tripartita con serramento in legno, 1 porta finestra con serramento in legno e luce vetrata per circa i 2/3 con tapparella.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Un'apertura è riquadrata in pietra.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_036



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 9/11
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra e sottotetto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_035 e GH_037.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, recentemente restaurato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio ha subito lavori di restauro che devono aver profondamente modificato la tipologia originaria.
PERTINENZE	Terrazza, cortile.

RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Il piano terra è finito con intonaco in cemento stuccato, il piano superiore è finito a civile ed è tinteggiato.
BALCONI/BALLATOI	1 balcone a sbalzo in calcestruzzo di cemento con parapetto in ferro; terrazza parzialmente coperta sopra ai box.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Una scala a 3 alzate porta dal cortile all'ingresso.
APERTURE	P.T. 1 finestra con antoni interni ed inferriata, una porta in legno a doppio battente con sopraluce, 2 basculanti per box in ferro con sopraluce in vetro smerigliato, 2 aperture a sviluppo orizzontale con inferriata, 2 porte in metallo e vetro, 1 apertura a sviluppo orizzontale con inferriata; P.I. 3 finestre con gelosie in legno, 1 porta finestra in metallo e vetro, 1 porta finestra con gelosie in legno ed 1 finestra con gelosia in legno; 1 apertura in corrispondenza del sottotetto.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Una targa affissa sul prospetto di via dei Portici che riporta la dicitura "Riunione adriatica di sicurezza incendi".

EDIFICIO GH_037



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici, 1
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra e sottotetto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_036.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, recentemente restaurato.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio ha subito lavori di conservazione delle facciate e di restauro della parte sommitale delle murature (probabile recupero di sottotetto).
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	

COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi di cemento con qualche inserto di altre tegole.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le facciate sono lasciate pietra a vista; la parte sommitale è intonacata in cemento non tinteggiato.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	2 gradini portano dal piano cortile all'ingresso.
APERTURE	P.T. 1 porta in legno a doppio battente, 1 finestra a sesto ribassato con serramento in legno ed inferriata, 1 piccola apertura contornata in pietra e chiusa da un pannello pieno, 1 finestra a sviluppo orizzontale con serramento in legno ed inferriata contornata da una fascia in cemento, 1 finestra con serramento in legno ed inferriata contornata da una fascia in cemento; P.I. 1 finestra con serramento in legno, voltino in pietra contornata da una fascia in cemento, 2 finestre con serramento in legno, 1 finestra con serramento in legno e voltino in pietra, 1 finestra con serramento in legno e voltino a sesto ribassato in mattoni; sotto tetto 2 finestre tripartite con serramento in legno e parapetto in ferro.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Molte delle aperture presentano tracce storiche intendendo con questo termine la presenza di voltini in pietra, di voltini in mattoni, la presenza di finestre contornate da lastre di pietra. Nella tessitura muraria sono rilevabili anche i segni che indicano la chiusura di precedenti aperture o la presenza, sopra la porta di un arco in pietra tamponato.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_038



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici, 4
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	4 piani fuori terra.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada acciottolata in lieve pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_039 e GH_033.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, di rilevanza storica.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio è stato recentemente oggetto di opere di conservazione, 1 balcone di foggia relativamente moderna compare in facciata.
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le facciate sono lasciate pietra a vista con stilatura dei giunti in cemento; nella parte sommitale corre un cordolo tinteggiato; la facciata della porzione sopra il passaggio coperto che dà sul retro è intonacata a calce.
BALCONI/BALLATOI	1 lungo balcone in cemento con parapetto in ferro, 1 ballatoio collega questo immobile con l'edificio GH_039.
PORTICI/LOGGE	1 passaggio coperto.
SCALE	Una scala a 5 alzate porta dal piano terra all'ingresso dell'edificio.
APERTURE	P.T. 1 porta in legno e vetro, 1 finestra di grandi dimensioni con serramento in legno diviso in 4 parti con antoni a libro, 1 finestra di piccole dimensioni con serramento in legno e inferriata, 1 porta in legno pieno con sopraluce ad arco realizzato in mattoni, P.I. 1 porta finestra con serramento in legno, antoni ed inferriata, 1 finestra di ridotte dimensioni con serramento in legno ed antoni; P.II. 5 finestre con serramento in legno ed antoni, 1 porta a due battenti in legno e vetro con inferriata; P.III. 1 porta finestra con serramento in legno tinteggiato, 1 finestra di ridotte dimensioni con serramento in legno tinteggiato, 2 finestre con serramento in legno tinteggiato, 1 finestra con serramento in legno grezzo. Le aperture sul fronte principale sono contornate da una fascia tinteggiata in bianco.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	La tessitura muraria presenta i segni di interventi avvenuti nel corso della storia (tamponamento di aperture, modifica di quelle esistenti) senza che però vi sia un riferimento cronologico. Nel passaggio coperto il vano di una porta è contornato da una fine decorazione a mattoni. E' stato riferito che il solaio ligneo del passaggio coperto è definibile come "solaio lombardo" e rimonterebbe al XVII secolo.
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto.

EDIFICIO GH_039



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici, 5
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra parte con sottotetto e terrapieno.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Parte su terrapieno, parte su strada acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_038.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, di rilevanza storica.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio presenta caratteri tipologici riferibili all'architettura dell'inizio del XX secolo; trovandone traccia nel cessato catasto (1861), però, è ipotizzabile che si siano succedute una serie di trasformazioni, ipotesi confermata anche dal fatto che all'edificio si appoggia un solaio ligneo databile, a detta del proprietario, al XVII secolo.

PERTINENZE	Giardino signorile, edificio GH_031.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.
SOLAI A VISTA	Tra questo e l'edificio GH_038 vi è un solaio ligneo restaurato databile al XVII secolo.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le superfici murarie sono trattate in modo diverso a seconda dei prospetti e dei piani: in generale l'edificio si presenta intonacato a civile, tinteggiato e con una zoccolatura strollata alla base; il piano terra, in corrispondenza del passaggio coperto, presenta una finitura pietre a vista con una velatura di intonaco; il prospetto est risulta essere intonacato a calce senza tinteggiatura, la zoccolatura è in pietra.
BALCONI/BALLATOI	1 terrazzo in cemento con parapetto in ferro al P.I sovrasta un portico; 1 terrazzo in cemento con parapetto in ferro e mensole lavorate; 1 ballatoio in cemento con semplice parapetto in ferro corre da questo edificio a quello accanto.
PORTICI/LOGGE	1 portico con piastro in cemento e delimitazione in cemento strollato con bassa balaustra in ferro; 1 portico con copertura in coppi e piastro in cemento.
SCALE	Due scalini in cemento portano dal giardino all'ingresso; 3 pedate in pietra portano dal piano strada ad una porta posta nel passaggio coperto, 1 lunga scalinata con 16 alzate in cemento conduce dal piano strada alla cima del terrapieno.
APERTURE	P.T 7 finestre con gelosie in legno, 1 porta finestra con gelosie in legno, 1 finestra di dimensioni più contenute con gelosia in legno, 3 porte a doppia battuta in legno e vetro con inferriata, probabile una quarta; P.I. 8 finestre con gelosie in legno, 1 finestra di dimensioni più contenute con gelosia in legno, 1 porta finestra con gelosie in legno, 1 porta finestra con serramento in legno affiancata da 2 finestre con le medesime caratteristiche; sopra a queste aperture vi è un soprалuce che corre lungo tutta

	l'estensione delle aperture. P.-11 porta in legno pieno con parte fissa con sopraluce in legno ed inferriata; 1 porta in legno pieno con voltino in legno, 1 piccola apertura con serramento in legno, 1 apertura senza serramento con inferriata, 1 porta in metallo con ritagliata un'apertura chiusa da inferriata, 1 vano porta chiuso con un'inferriata.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Le porte che si aprono in corrispondenza del passaggio coperto lasciano ipotizzare dei locali di servizio posizionati sotto il piano del giardino ad occupare il volume del terrapieno.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto; targa affissa all'ingresso che riporta la frase "la casa di campagna".

EDIFICIO GH_039



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici, 5
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra parte con sottotetto e terrapieno.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Parte su terrapieno, parte su strada acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_038.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, di rilevanza storica.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio presenta caratteri tipologici riferibili all'architettura dell'inizio del XX secolo; trovandone traccia nel cessato catasto (1861), però, è ipotizzabile che si siano succedute una serie di trasformazioni, ipotesi confermata anche dal fatto che all'edificio si appoggia un solaio ligneo databile, a detta del proprietario, al XVII secolo.

PERTINENZE	Giardino signorile, edificio GH_031.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.
SOLAI A VISTA	Tra questo e l'edificio GH_038 vi è un solaio ligneo restaurato databile al XVII secolo.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le superfici murarie sono trattate in modo diverso a seconda dei prospetti e dei piani: in generale l'edificio si presenta intonacato a civile, tinteggiato e con una zoccolatura strollata alla base; il piano terra, in corrispondenza del passaggio coperto, presenta una finitura pietre a vista con una velatura di intonaco; il prospetto est risulta essere intonacato a calce senza tinteggiatura, la zoccolatura è in pietra.
BALCONI/BALLATOI	1 terrazzo in cemento con parapetto in ferro al P.I sovrasta un portico; 1 terrazzo in cemento con parapetto in ferro e mensole lavorate; 1 ballatoio in cemento con semplice parapetto in ferro corre da questo edificio a quello accanto.
PORTICI/LOGGE	1 portico con piastro in cemento e delimitazione in cemento strollato con bassa balaustra in ferro; 1 portico con copertura in coppi e piastro in cemento.
SCALE	Due scalini in cemento portano dal giardino all'ingresso; 3 pedate in pietra portano dal piano strada ad una porta posta nel passaggio coperto, 1 lunga scalinata con 16 alzate in cemento conduce dal piano strada alla cima del terrapieno.
APERTURE	P.T 7 finestre con gelosie in legno, 1 porta finestra con gelosie in legno, 1 finestra di dimensioni più contenute con gelosia in legno, 3 porte a doppia battuta in legno e vetro con inferriata, probabile una quarta; P.I. 8 finestre con gelosie in legno, 1 finestra di dimensioni più contenute con gelosia in legno, 1 porta finestra con gelosie in legno, 1 porta finestra con serramento in legno affiancata da 2 finestre con le medesime caratteristiche; sopra a queste aperture vi è un sopralluce che corre lungo tutta

	l'estensione delle aperture. P.-11 porta in legno pieno con parte fissa con sopraluce in legno ed inferriata; 1 porta in legno pieno con voltino in legno, 1 piccola apertura con serramento in legno, 1 apertura senza serramento con inferriata, 1 porta in metallo con ritagliata un'apertura chiusa da inferriata, 1 vano porta chiuso con un'inferriata.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Le porte che si aprono in corrispondenza del passaggio coperto lasciano ipotizzare dei locali di servizio posizionati sotto il piano del giardino ad occupare il volume del terrapieno.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto; targa affissa all'ingresso che riporta la frase "la casa di campagna".

EDIFICIO GH_039



POSIZIONE	Ghirla, via dei Portici, 5
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra parte con sottotetto e terrapieno.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Parte su terrapieno, parte su strada acciottolata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_038.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione, di rilevanza storica.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio presenta caratteri tipologici riferibili all'architettura dell'inizio del XX secolo; trovandone traccia nel cessato catasto (1861), però, è ipotizzabile che si siano succedute una serie di trasformazioni, ipotesi confermata anche dal fatto che all'edificio si appoggia un solaio ligneo databile, a detta del proprietario, al XVII secolo.

PERTINENZE	Giardino signorile, edificio GH_031.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.
SOLAI A VISTA	Tra questo e l'edificio GH_038 vi è un solaio ligneo restaurato databile al XVII secolo.
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Le superfici murarie sono trattate in modo diverso a seconda dei prospetti e dei piani: in generale l'edificio si presenta intonacato a civile, tinteggiato e con una zoccolatura strollata alla base; il piano terra, in corrispondenza del passaggio coperto, presenta una finitura pietre a vista con una velatura di intonaco; il prospetto est risulta essere intonacato a calce senza tinteggiatura, la zoccolatura è in pietra.
BALCONI/BALLATOI	1 terrazzo in cemento con parapetto in ferro al P.I sovrasta un portico; 1 terrazzo in cemento con parapetto in ferro e mensole lavorate; 1 ballatoio in cemento con semplice parapetto in ferro corre da questo edificio a quello accanto.
PORTICI/LOGGE	1 portico con piastro in cemento e delimitazione in cemento strollato con bassa balaustra in ferro; 1 portico con copertura in coppi e piastro in cemento.
SCALE	Due scalini in cemento portano dal giardino all'ingresso; 3 pedate in pietra portano dal piano strada ad una porta posta nel passaggio coperto, 1 lunga scalinata con 16 alzate in cemento conduce dal piano strada alla cima del terrapieno.
APERTURE	P.T 7 finestre con gelosie in legno, 1 porta finestra con gelosie in legno, 1 finestra di dimensioni più contenute con gelosia in legno, 3 porte a doppia battuta in legno e vetro con inferriata, probabile una quarta; P.I. 8 finestre con gelosie in legno, 1 finestra di dimensioni più contenute con gelosia in legno, 1 porta finestra con gelosie in legno, 1 porta finestra con serramento in legno affiancata da 2 finestre con le medesime caratteristiche; sopra a queste aperture vi è un soprалuce che corre lungo tutta

	l'estensione delle aperture. P.-11 porta in legno pieno con parte fissa con sopraluce in legno ed inferriata; 1 porta in legno pieno con voltino in legno, 1 piccola apertura con serramento in legno, 1 apertura senza serramento con inferriata, 1 porta in metallo con ritagliata un'apertura chiusa da inferriata, 1 vano porta chiuso con un'inferriata.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Le porte che si aprono in corrispondenza del passaggio coperto lasciano ipotizzare dei locali di servizio posizionati sotto il piano del giardino ad occupare il volume del terrapieno.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Passaggio coperto; targa affissa all'ingresso che riporta la frase "la casa di campagna".

EDIFICIO GH_040



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 8
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra sul fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_043
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Rustico
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Sicuramente rimaneggiato, aggiunta di un piano.
PERTINENZE	Piccolo spiazzo in cemento.
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole marsigliesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Al piano terra due prospetti presentano tracce di una muratura in pietra finita con una rinzaffatura in cemento, il terzo prospetto mostra una muratura in laterizi non intonacata; il piano superiore è interamente realizzato con una muratura in laterizi non intonacata.
BALCONI/BALLATOI	Un balcone in cemento è posizionato in corrispondenza dello sbarco della scala.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	1 scala con 17 alzate in cemento portano dal piano terra al I. Parapetto in ferro.
APERTURE	P.T. Porta di ingresso al garage in legno pieno, 1 finestra senza serramento; P.I. 4 aperture di ampie dimensioni senza serramento, 1 vano porta chiuso con 2 tavole, 1 porta in legno e vetro con inferriata e vano sopraluce senza serramento.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_041



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 13/15
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra su fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_042.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Un arco del garage modificato a "veranda" è stato parzialmente tamponato.
PERTINENZE	Un corpo aggiunto con 3 box, cortile in comune con GH_042, probabilmente giardino in comune con GH_042 ove è presente un piccolo edificio accessorio, garage trasformato in "veranda" con l'inserimento di un camino.
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e sottogronda in legno, manto di copertura del corpo basso in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura finita con intonaco strollato, presente zoccolatura in pietra. Il corpo dei box è finito con una leggera velatura di cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	Alcuni indizi lasciano presumere la presenza di un terrazzo con parapetto pieno sopra alla "veranda".
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Presente una scala in pietra che dal garage porta ai piani superiori.
APERTURE	P.T. La porta presente lungo la via è in legno pieno ed è riquadrata in pietra, 3 finestre, tutte con inferriate, si aprono a questo piano; di queste 1 ha il voltino ad arco ribassato e le altre due hanno serramento in ferro, presenti anche 1 finestra con serramento in legno, 1 porta finestra in legno e vetro con la parte inferiore piena, 1 finestra quadripartita con serramento in legno, 2 aperture a sviluppo orizzontale con vetri policromi fissi, 2 porte basculanti in metallo per box, l'apertura ad arco ribassato lungo la strada presenta una saracinesca in metallo; P.I. e P.II 3 finestre per ogni piano con serramento in legno e gelosie (non tutte uguali come finiture); 1 porta finestra per ogni piano con gelosie scorrevoli; al piano II due fienstrelle di ridotte dimensioni con serramento in legno.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_042



POSIZIONE	Ghirla, via delle Chiuse
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra sul fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su cortile in ghiaia.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_041.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio è stato recentemente ristrutturato.
PERTINENZE	Cortile in comune con GH_041, probabilmente giardino in comune con GH_041 ove è presente un piccolo edificio accessorio.

RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi, travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	L'edificio mostra un intonaco a civile tinteggiato con zoccolatura in strollato su quasi tutta la superficie; una parte del prospetto principale è finito in pietra a vista mentre la parte sottostante la terrazza è finita in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	1 terrazza; 1 balcone con soletta in cemento e parapetto in ferro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	1 lunga scala con pedate in pietra collega il piano terra con il piano primo.
APERTURE	Sul fronte principale le aperture presentano tutte serramento in legno ed antoni; le porte sono in legno pieno; sul fronte opposto le aperture al piano I presentano le medesime caratteristiche di quelle sul fronte principale, al piano terra 3 finestre con serramento in legno, inferriata ed antoni, 2 finestre con serramenti in legno ed inferriate di cui una incorniciata in pietra, 1 porta in metallo con una parte fissa e quella apribile dotata di sopraluce provvisto di rete, 1 porta in metallo con una parte fissa ed un'altra in ferro e vetro con inferriata riquadrata in pietra.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_043



POSIZIONE	Ghirla, via Montello, 10
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra sul fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio 40.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Cascina
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	La pertinenza sembra essere più recente rispetto all'impianto della cascina a cui, quindi, è stata addossata. Un ampio vano finestra, sempre nell'ambito della pertinenza, è stato tamponato.

PERTINENZE	Ambiente coperto antistante l'edificio.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travi e travetti in legno; manto di copertura in coppi. La pertinenza è coperta da tegole marsigliesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra a vista con malta di allettamento in calce; l'intonaco, ove presente, è in calce.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	P.T. 1 porta in legno pieno a due battenti riquadrata in pietra; P.I. 1 apertura chiusa da tavole in legno, 2 finestre, una ormai senza serramento, l'altra con serramento in legno e vetro suddiviso in tre parti, entrambe presentano un'inferriata, sottotetto lasciato aperto. Si percepisce la presenza di un'apertura priva di serramento anche sul prospetto occidentale ma non è stata possibile vederla.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_044



POSIZIONE	Ghirla, via Jardini, 5; via delle Chiuse, 4
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra sul fronte principale, 2 piani fuori terra e sottotetto sul fronte opposto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su giardino, sul fronte principale; su cortile sul fronte opposto. Piani a quote diverse.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_032 e GH_045.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio è stato parcellizzato e, quindi, trattato in maniera diversa dall'immobile confinante (GH_045); la presenza di un collegamento aereo con l'immobile GH_032 ed il medesimo trattamento delle superfici del prospetto lascia pensare ad una fusione di unità immobiliari.

PERTINENZE	Cortile comune, giardino privato.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda orizzontale in cemento, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco in cemento a grana grossa non tinteggiato con zoccolatura in cemento stropicciato su via Jardini; intonaco tinteggiato con zoccolatura su via alle Chiuse.
BALCONI/BALLatoi	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Una scala con le pedate in pietra (salvo l'ultimo gradino in cemento) corre lungo la facciata laterale dell'immobile e porta dal piano strada al I. Una scala con alzata in cemento e pedata in pietra, per la prima parte in comune con l'unità GH_045, porta dal piano strada (via alle Chiuse) all'ingresso.
APERTURE	P.T. 1 porta finestra in legno e vetro con inferriata, 1 finestra con serramento in legno ed inferriata; P.I. 1 porta a doppia battuta in legno e vetro con sopraluce in vetro, 1 finestra con serramento in legno e gelosie, 1 finestra con serramento in legno e gelosie scorrevoli, 1 porta probabilmente in legno; sottotetto 1 finestra con serramento in legno, 2 finestre con serramento in legno e parapetto in ferro.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_045



POSIZIONE	Ghirla, via delle Chiuse, 2
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra e sottotetto
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su cortile su entrambi i fronti.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_044
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	L'edificio è stato parcellizzato e, quindi, trattato in maniera diversa dall'immobile confinante (GH_044)
PERTINENZE	Cortile, passaggio coperto, box, probabile cantina.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Sottogronda orizzontale in cemento, manto di copertura in tegole olandesi in cemento.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Fronte principale: intonaco a grana grossa tinteggiato con zoccolatura in cemento strollato, al piano terra, in corrispondenza del box, intonaco in cemento non tinteggiato che prosegue nel passaggio coperto. Sul fronte opposto e su quello laterale intonaco a grana grossa tinteggiato con zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	1 ballatoio in cemento con parapetto in ferro sul fronte principale.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Una lunga scala collega il PT con il piano primo.
APERTURE	P.T. 1 porta basculante in ferro a chiusura del box, 1 piccola apertura con serramento in legno; P.I. 1 finestra con serramento in legno e gelosie, 1 finestra con serramento in legno e gelosia a libro, 1 porta in legno pieno con sopraluce; sottotetto 2 finestre con serramenti in legno e gelosie e 2 finestre con gelosia in legno.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Un passaggio coperto mette in comunicazione la via Jardini con via delle Chiuse. Addossata al muro perimetrale vi è una cappella votiva, ma non è stato possibile identificare se sia una pertinenza di questa unità immobiliare.

EDIFICIO GH_046



POSIZIONE	Ghirla, via Rigamonti, 6/8
PIANTA EDIFICIO	Articolata
ATTACCO A TERRA	1 piano fuori terra sul fronte principale, 2 sul fronte laterale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Fronte principale parte su strada asfaltata, parte su cortile
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia ad una cappella
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Non compare nelle tavole del 1861. Le caratteristiche tipologiche rimandano alla seconda metà del XX secolo.
TRASFORMAZIONI	Vi è la possibilità che un portico sia stato tamponato tenendo il nuovo intonaco in

	sottosquadro.
PERTINENZE	Un vasto giardino, una costruzione con tre box.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole marsigliesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile tinteggiato con zoccolatura in pietra; sul fronte contiguo la zoccolatura non sembra presente.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Una lunga scala collega il P-1 con il piano dei box.
APERTURE	Le aperture al piano terra presentano tutte serramenti in legno e gelosie in legno scorrevoli. Le finestre al piano -1 sembrano avere una tipologia diversa, pur mantenendo i serramenti in legno.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Sulla facciata vi è la rappresentazione di un ippocampo con sul dorso un bambino con arco e freccia; accanto uno stemma.

EDIFICIO GH_047



POSIZIONE	Ghirla, Via Rigamonti
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Isolato
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di tipologia moderna (locali ad uso pubblico?)
EPOCA DI COSTRUZIONE	Costruito nella seconda metà del XX sec.
TRASFORMAZIONI	
PERTINENZE	Area verde antistante
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco, porzione inferiore in parte rivestita in parte intonaco con zoccolatura in cemento

BALCONI/BALLATOI	Terrazzo
PORTICI/LOGGE	
SCALE	Scala esterna
APERTURE	Aperture di varia tipologia: finestroni che appaiono privi di scuri esterni, con inferriate al p.t., portoni di ingresso
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_048



POSIZIONE	Ghirla, via Rigamonti, 19/21
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	Parte dell'edificio ad 1 piano, parte a due.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su cortile
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_049.
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.
PERTINENZE	Piccolo giardino.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	

COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile tinteggiato.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	1 portico a 3 campate sul fronte orientale, a campata unica sul fronte nord.
SCALE	
APERTURE	Le aperture al piano I hanno sviluppo orizzontale e tapparelle.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_049



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani
PIANTA EDIFICO	Semplice, rettangolare
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_048, GH_050
CARATTERI DELL'EDIFICO	Ex casa parrocchiale. Alcuni elementi riconducibili al periodo liberty
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Cortile (in comune con GH_050), giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	

SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura in cemento, parte intonaco al rustico
BALCONI/BALLATOI	Ballatoio sul fronte interno con ringhiera in ferro
PORTECCHI/LOGGE	
SCALE	Breve scala esterna di accesso con balaustra in cemento
APERTURE	Visibili finestre e portefinestre con gelosie o tapparelle, al p.I aperture con cornice a rilievo
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Portale monumentale di ingresso da Via Andreani, in muratura intonacata (in comune con l'edificio GH_050 adiacente)

EDIFICIO GH_050



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani 17
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	Seminterrato, 2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in lieve pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_049, GH_051
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Alcuni elementi riconducibili al periodo liberty. Al momento della rilevazione (aprile 2010), l'edificio appariva in ristrutturazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Già ristrutturato
PERTINENZE	Cortile (in comune con edificio GH_049), giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole marsigliesi
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura in cemento, fregio dipinto a motivi geometrici, cornici marcapiano (prospetto interno)

BALCONI/BALLATOI	
PORTE/LOGGE	Portico e logge sul fronte interno, con archi ribassati in muratura, parapetto nelle logge costituito da balaustre in cemento (attualmente in parte mancanti)
SCALE	Corpo scala esterno con vetrare (attualmente vetri mancanti)
APERTURE	Fronti verso strada, visibili varie finestre di forma, dimensioni e disposizione regolare (al momento prive di serramento)
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Logge. L'ingresso avviene tramite il portale monumentale adiacente, tramite il quale si accede all'edificio. Decorazione dipinta

EDIFICIO GH_051



POSIZIONE	Ghirla, via Andreani, 15
PIANTA EDIFICIO	Semplice, fa parte di una corte.
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra, sul fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_050, GH_052 e GH_053
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.
PERTINENZE	Corte interna indivisa.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi.

SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile in cemento con qualche pietra lasciata a vista, zoccolatura in pietra.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Aperture con serramenti in legno; al piano II presenti degli antoni; sul manto di copertura rilevata la presenza di un lucernario stile velux.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_052



POSIZIONE	Ghirla, via Andreani, 15
PIANTA EDIFICO	Semplice, fa parte di una corte.
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra, sul fronte principale.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_051 e GH_055
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	La facciata è stata modificata con l'inserimento di nuovi serramenti, rappezzi in cemento, un cordolo in cemento armato nella parte alta della muratura ed una soprastante fascia in laterizi. Lateralmente intonaco in cemento non tinteggiato.
PERTINENZE	Corte interna indivisa.
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Muratura in pietra lasciata faccia a vista con rappezzati in cemento; la parte alta della facciata, modificata, non è stata finita.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Le aperture risultano essere molto varie: al piano terra vi è una finestra ad arco con inferriata ed un portone di ingresso ad arco con evidenti tracce di restauro, cancello in ferro a due battenti; P. I. porta finestra con gelosie in legno; P.II porta finestra con serramento in legno e parapetto in ferro.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Presenza di un portone ad arco con cancello in ferro.

EDIFICIO GH_053

POSIZIONE	Ghirla, via Andreani, 15
PIANTA EDIFICIO	Semplice, fa parte di una corte.
ATTACCO A TERRA	
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su cortile interno
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_051
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.

PERTINENZE	Corte interna indivisa.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Il tempo di visita concesso dal Proprietario è stato troppo breve per poter acquisire informazioni di sorta.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Il tempo di visita concesso dal Proprietario è stato troppo breve per poter acquisire informazioni di sorta.
BALCONI/BALLatoi	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Il tempo di visita concesso dal Proprietario è stato troppo breve per poter acquisire informazioni di sorta.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_054

POSIZIONE	Ghirla, via Andreani, 15
PIANTA EDIFICIO	Semplice, fa parte di una corte.
ATTACCO A TERRA	
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su cortile interno
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_055
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato.

PERTINENZE	Corte interna indivisa.
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Il tempo di visita concesso dal Proprietario è stato troppo breve per poter acquisire informazioni di sorta.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Il tempo di visita concesso dal Proprietario è stato troppo breve per poter acquisire informazioni di sorta.
BALCONI/BALLatoi	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Il tempo di visita concesso dal Proprietario è stato troppo breve per poter acquisire informazioni di sorta.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_055



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani 13
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	3 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_052, GH_054, GH_056
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di interesse storico - tipologico
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione recente
PERTINENZE	Cortile pavimentato in acciottolato tradizionale (in comune con edifici adiacenti)
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura in cemento

BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	Portico e logge sul fronte interno, con archi ribassati in muratura
SCALE	Visibile una scala esterna
APERTURE	Fronte verso strada, finestre di forma, dimensioni e disposizione regolare con gelosie ai p. I e II, riquadrate
APERTURE CON TRACCE STORICHE	Al p.t. si intravede dall'esterno un portale ad arco con al centro uno stemma nobiliare
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Portale monumentale di ingresso alla corte comune, in muratura (sec. XVIII?); Logge

EDIFICIO GH_056



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani 13
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia agli edifici GH_054, GH_057
CARATTERI DELL'EDIFICIO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Cortile pavimentato in acciottolato tradizionale (in comune con edifici adiacenti)
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole in laterizio (coppi)
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco parte a civile con zoccolatura in cemento, parte al rustico

BALCONI/BALLATOI	Visibile 1 balcone sul retro, su mensole, con ringhiera in ferro
PORNICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Fronte verso il cortile, 2 finestre con contorni bianchi, inferriate al p.t ed antoni in legno al p.I; fronte verso giardino, finestre e portefinestre con gelosie
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Portale monumentale di ingresso alla corte comune, in muratura (sec. XVIII?)

EDIFICIO GH_057



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani 13 int. B
PIANTA EDIFICO	Semplice, rettangolare
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno in pendenza, corte e giardino
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_056
CARATTERI DELL'EDIFICIO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Cortile pavimentato in acciottolato tradizionale (in comune con edifici adiacenti)
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con zoccolatura in cemento
BALCONI/BALLatoi	Visibile 1 balcone sul retro

PORTE/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	Visibili finestre con antoni in legno, porta di ingresso in legno e vetro
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	Portale monumentale di ingresso alla corte comune, in muratura (sec. XVIII?)

EDIFICIO GH_058



POSIZIONE	Ghirla, via Andreani, 13 A
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra e seminterrato.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_059
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Recentemente ristrutturato, probabilmente con la chiusura di una loggia.
PERTINENZE	Corte interna indivisa.
RUSTICI RISTRUTTURATI E	

TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di copertura in tegole portoghesi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile tinteggiato, zoccolatura in cemento strollato.
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	1 scala con pedata in pietra porta dal cortile in rizzato all'ingresso.
APERTURE	P.T. 1 porta finestra con gelosia scorrevole, 4 finestre con serramento in legno ed inferriata, 1 porta di ingresso con importanti decori; 2 finestre con gelosie in legno e tamponamento del preesistente vano in legno; P.I. 4 finestre con serramento in legno e gelosie in legno, 1 finestra con serramento in legno e vetro ripartito, 2 porte finestre con serramento in legno sopraluce fisso a semicerchio e parte apribile, parapetto in ferro, 1 porta finestra con gelosie, 1 porta in ferro; P. seminterrato aperture a sviluppo orizzontale con inferriata.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Le aperture a filo terreno lasciano pensare a locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	La porta che si apre sul cortile presenta delle decorazioni in stile barocco.

EDIFICIO GH_059



POSIZIONE	Ghirla, via Andreani, 11
PIANTA EDIFICIO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra e seminterrato, sul fronte principale, sul retro probabile recupero di sottotetto.
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su strada asfaltata in leggera pendenza.
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_058
CARATTERI DELL'EDIFICIO	Edificio di civile abitazione.
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861.
TRASFORMAZIONI	Un'apertura tamponata con mattoni.
PERTINENZE	
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti e sottogronda in legno, manto di

	copertura in coppi.
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile a calce tinteggiato, zoccolatura in cemento strollato; sul prospetto laterale è visibile la muratura in pietra con un intonaco in calce largamente degradato.
BALCONI/BALLATOI	2 balconi in cemento con parapetto in ferro sul retro.
PORTICI/LOGGE	
SCALE	
APERTURE	P.T. 1 porta a doppia battuta con serramento in legno e vetro ed inferriata e soprastante tettoia in coppi; 4 finestre di cui 3 senza serramento ed una con gelosie in legno; P.I. 4 finestre con gelosie in legno, 1 finestra con gelosie in legno; P. seminterrato con serramenti in legno ed inferriata; tetto 2 finestre tipo Velux.
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	Le aperture a filo terreno lasciano pensare a locali seminterrati.
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_060



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani 7
PIANTA EDIFICO	Semplice, rettangolare
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_061
CARATTERI DELL'EDIFICIO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole marsigliesi
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco a civile con alta zoccolatura in cemento
BALCONI/BALLatoi	Balcone su mensole in cemento decorate a rilievo, ringhiera in ferro battuto

PORTE/LOGGE	
SCALE	Scala esterna
APERTURE	Aperture di varia tipologia, portefinestre e finestre con gelosie in legno dipinto
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	

EDIFICIO GH_061



POSIZIONE	Ghirla, Via Andreani 7
PIANTA EDIFICO	Semplice
ATTACCO A TERRA	2 piani fuori terra
ANDAMENTO ALTIMETRICO	Su terreno pianeggiante
INTERAZIONE CON GLI EDIFICI LIMITROFI	Appoggia all'edificio GH_059
CARATTERI DELL'EDIFICIO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	Impianto rilevato al 1861
TRASFORMAZIONI	Ristrutturazione
PERTINENZE	Giardino
RUSTICI RISTRUTTURATI E TRASFORMATI AD USO ABITATIVO	
COPERTURA A VISTA	Travetti in legno, manto di copertura in tegole
SOLAI A VISTA	
SUPERFICI MURARIE ESTERNE	Intonaco
BALCONI/BALLATOI	
PORTICI/LOGGE	
SCALE	

APERTURE	Visibili finestre con gelosie, antone box in legno
APERTURE CON TRACCE STORICHE	
CANTINE IPOGEE	
PRESENZE CARATTERIZZANTI	